DTCO Update $DTCO 4.0 \rightarrow 4.0e(d)$ $DTCO 4.0e(d) \rightarrow 4.0f$ **Handleiding**

Continental Automotive Trading Nederland B.V.



Benodigdheden



Upgraden van de Tachograaf

Wat te doen bij mislukken update?

Versie 1.03

Benodigdheden

Om te kunnen updaten zijn de volgende onderdelen benodigd

1. DTCO Update kabel, Artikel nr: 2910000849500



 Update DTCO 4.0 naar 4.0e, Workshop Tab Licentie 4.5, Artikel nr: 2910002564100. Zonder deze licentie kan de update nog steeds worden uitgevoerd, maar kunnen de arbeidstijden counters niet worden geprogrammeerd. (gratis voor DTCO 4.0 Ready aangesloten werkplaatsen)



- 3. Goede Wifi verbinding Deze is tijdens de gehele update benodigd welk circa 18 minuten in beslag neemt.
- 4. I Maak uit veiligheid altijd eerst een back-up van het massageheugen van de tachograaf

Ophalen benodigde Update Certificaten

Certificaten stellen je in staat updates te kunnen uitvoeren.

1. Op een PC, ga naar de website:

https://www.workshopreport.com/tab/web/certificate

(in plaats van in het Workshop Tab menu is het serienummer uiteraard ook te vinden op het label op de achterzijde van de behuizing)

	aggenunnner van de werkplaats		*	
Serial no.	Serienummer van de WorkshopTab		×	
Email	Bmailadres waar de wachtwoorden naar verstuurd worden		× .	
	Register	→		
shop Tab Serienun	nmer en Zegelnummer vind je in 📰 -> [Opties]			
shop Tab Serienun	nmer en Zegelnummer vind je in -> [Opties]	Opties	16.32 *	₽ ₩ 74 %
shop Tab Serienun Software/Update	opties 16:32 * # 74 % Werkplaatsgegevens Zegelnummer 01234ZG	Opties e	16:32 &	₽+ 74% ∠
software/Update	nmer en Zegelnummer vind je in -> [Opties] Opties 16:32 * + 74 % Werkstaatsgegevens Zegelnummer 01234ZG Systeem inform	Opties e	16:32 🛊 Installeerde software	₿† 74% ∠

2. In de mailbox ontvang je 2 Mails BELANGRIJK: Bewaar deze mails ten alle tijden: Het initiële password is het reset password !

PIN-Letter for DTCO 2-Update Certificate WorkshopTab License Server <noreply@workshopreport.com> To O werkplaats</noreply@workshopreport.com>	Email met unieke certificaatnummer en intitiële wachtwoord om DTCO 2.x tachografen te updaten
PIN-Letter for DTCO 3-Update Certificate	Email met unieke certificaatnummer en intitiële
WorkshopTab License Server <noreply@workshopreport.com></noreply@workshopreport.com>	wachtwoord om <u>DTCO 3.0 en 4.0</u> tachografen te
To O werkplaats	updaten.

Bewaar onderstaande mail(s) dus goed! Hieronder een voorbeeld van de DTCO 3.0 en 4.0 update certificaat.

PIN-Letter for DTCO 3-	Update Certificate	
WorkshopTab License To O Werkplaats	Server <noreply@workshopreport.com></noreply@workshopreport.com>	
(i) Click here to download pictures. To	help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some	pictures in this message.
Dear WorkshopTab user,	Unieke certificaatnr. Deze	vind je op je workshop tab
Hereby you will get your personal p	assword for the DTCO 3-Update Certificate 01234 MD_Certificat	te_1381R3.
Password: pasW[:r]d12	nitiële wachtwoord. Deze heb je nodig tijdens	de update
The passwort must be changed bef	ore inital use of the certificate.	
Please note: The password must co - Minimum eight, maximum 32 cha - Minimum of one letter in higher c - Minimum of one letter in lower ca - Minimum of one numeric character	ntain the following: racters ase ise er	
Best regards,		
Your Continental Team		
http://www.continental-corporation.co	<u>om</u>	
	Certificaten activeren op de Worksho	
3. Activeer één of mee	erdere certificaten op de workshop Tab, ga naar n	nenu <mark>FCO into -> DTCO update</mark>
то	O info	
Storing	sgeheugen	
тс	CO Info	

<	TCO info
	Storingsgeheugen
	TCO Info
	TCO catalogus
	DTCO update

Page 5 of 16

DTCO 4.0 update

Activeren DTCO 2.x update certificaat:

<		тсо) info	14:00 🕸	🗎 90 % 🔟
			DTCO update		
	Storingsgeheugen		Kies een certificaat en undate	bestand a u b I	
			DTCO Update-teller	10	
	TCO Info		Software versie	040 042	
			Serienummer	010.072	
	T00		Undete	bastand	Creatte (butes)
	I CO catalogus		SN 10646015 LIPD COMM		Grootte (bytes)
			SN_10040015_0PD_COMMON	03 00 37 TO 03 00 41 LIPE	2072676
	Selecteer bet 2 0 bestar	nd	UPD FILE 02 01 10 TO 02 0	1.17 #2375000-5200000 UPF	1911188
			Cert	tificaat	Grootte (bytes)
	Selecteer het 2.0 certific	aat (R2)	05432_MD_Certificate_1381	R2.cert	1084
			01234_MD_Certificate_1381	R3.cert	276
			Keset wachtwoo	wijzig wachtwoord	Start
					10/10
ITCO update	Wachtwoord PIN-letter		Intiële wachtwo	oord uit de DTCO 2	email
sevesiig wachtwoord.	Nogmaals eigen gekozen www	•))	wachtwoord ve	ereisten (zie email)	
		Volgende			

Activeren DTCO 3.x / 4.x update certificaat



TIP: Indien bij het selecteren van het bestand en certificaat het "reset password" en "wijzig password" blauw zijn, is de certificaat reeds geactiveerd.

4. PREPAREER DE DTCO VOOR DE UPDATE

- Updaten naar DTCO 4.0e(d) Doorloop deze procedure 1x en kan alléén vanaf de DTCO 4.0
- **Updaten naar DTCO 4.0f** De tachograaf dient eerst een DTCO 4.0e(d) te zijn voordat deze naar een DTCO 4.0f kan worden geüpdatet.



Voer je werkplaatskaart en pincode in en druk daarna op [OK]
 Laat de versie van de tachograaf verifiëren door de WorkshopTab applicatie.
 Verbind hiervoor de WorkshopLink met de tachograaf en wacht op de verbinding.
 Indien er al een werkplaatskaart in de tachograaf is ingevoerd mag deze blijven zitten.



2. Ga naar het menu [TCO Info] in de WorkshopTab applicatie



3. Ga naar het menu [DTCO Update]

<		TCO info	15:09 🕸 🧯 87 % 🗢
	Storingsgeheugen		
	TCO Info		
	TCO catalogus		
	DTCO update		
		 	10 / 10

4. De huidige software versie van de tachograaf wordt nu automatisch herkend

Indien de werkplaatskaart nog niet is ingevoerd mag deze nu ingevoerd worden en kan de werkplaatskaart pincode verzonden worden door op de knop "Pincode verzenden" te klikken (mits de werkplaatskaart is toegevoegd aan het persoonlijk wachtwoord menu). Druk vervolgens op [Start].

< -	TCO ir	ifo 15:09 🛊 🔒 87 % 🗢 📲
	Storingsgeheugen	DTCO update
	TCO Info	PIN-code verzenden
	TCO catalogus	Upate TESTREY_04.00.42_OR_04.00.73_T0_04.00.73_10000219-10647, Wijzigingen log: Example
	DTCO update	Added Stuff Removed Stuff"
		Start
		- DTC01351 (P) 10 / 10



7. Indien er al een Massageheugendownload is gemaakt, kies hier voor "YES". Is dit nog niet uitgevoerd en "Nee" wordt geselecteerd, dan ga je terug naar het hoofdmenu en dient deze procedure na het downloaden opnieuw opgestart te worden.



8. Verwijder de werkplaatskaart als hierom gevraagd wordt



9. Bevestig einde land NL met de "OK votes" toets



10. Bevestig "Calibration" met "No" om geen technische print af te drukken



10 De tachograaf zal zichzelf nu prepareren voor de SW upgrade. Onderneem geen actie tot dit gereed is.



11. Na 50 seconden in P1 te staan komt de tachograaf in de stand "UpgradeErr". De tachograaf staat nu klaar om ge-upgrade te worden.





12. Verwijder de Blauwe WorkshopLink uit de tachograaf en verbind nu de WST via de UPDATE KABEL met de tachograaf:



13 In de Workshoptab applicatie, druk op [START]. . De aangesloten updatekabel wordt nu gezocht en als deze succesvol verbonden is wordt dit gemeld met "DTCO update Succes". Druk nu op de knop "Volgende".

K	TCO info 1521 🚸 🔒 81 % 🗣		TCO info	15:35 🛊 🔒 72 % 😤 🚦
Storingsgeheugen	DTCO update	Staringsacheusen	DTCO update	
TCO Info	Steek de wenproatskaan in de doo als u dat nag net neen gedaan. PIN-code verzanden Softwaeventer (M0.073)	Trol lafe	Zoek naar DTGO-upgradekabeL.	CONTRACT OF
TCO catalogus	Update TESTKEY_04.00.42_OR_04.00.73_TO_04.00.73_10000219-10647 Wijzigingen log:			
DTCO update	Example Addrd Stuff	TCC cauticipus		
	Removed Stuff"	DTC0 update		
				κ.
	Siturt	1	_	Q
	0 9 10/10			Volgende
			0 0 h	10 / 10
	<	TCO info 15.38 * 🔒 72.%	₽ 8 8 8 8	
	Storingsgeheugen	DTCO update		
	TCO Info			
	TCO catalogus	9		
	DTCO update			
			-	
		Attruken		
		0 9 h 10/10		

Updaten van de Tachograaf

14. Er wordt nu verbinding gemaakt met de tachograaf en het serienummer wordt uitgelezen. Tevens wordt het upgrade bestand en certificaat welke in het begin automatisch zijn gedetecteerd weergegeven.
 Druk op de "start" knop in de WorkshopApp om de upgrade te starten.
 Wacht met de OK-bevestig op de tachograaf totdat het scherm wordt getoond dat de OK-toetst van de tachograaf bedient moet worden.





15. Het updaten begint. De voortgang is zichtbaar op de Workshop Tab en op de DTCO



16. Wacht op het bericht "Update is succesvol!" en vervolg het proces door op [Volgende] te drukken.



17. Er wordt nu gevraagd om opnieuw de werkplaatskaart in te voeren en de WorkshopLink in de frontinterface van de tachograaf aan te brengen om de licenties bij te werken.
Hierna kunnen we werktijdenteller indien gewenst, aangepast worden.
Druk op de knop "volgende".



18. Werktijdtellers correct instellen

Verander eventueel voor Nederlandse voertuigen de dagelijkse werktijdteller van 600 min. Naar 720 min (12 uur) en druk op "schrijven".

Ga naar menu [TCO Parameters] [TCO Parameters]

	VDO WohshopTatil 4 5 3	96 • Past • 1	<	TCO sevameters	100 1 1 105 * 11
Function as these	0 <u>0-0</u>				
roo sa		Kateroine vondergen			
	- prograe	10 / 10		- Otcováli	10/10

19. Pas de werktijdtellers aan in het Parameters lezen menu. Door op het pennetje te drukken kun je de parameter wijzigen. Schrijf de parameters weg door op [SCHRIJVEN] te drukken.

Zond RIN ande	Parameters		
Zena Pili Code	Remote Download interface	Aan	
	Waarschuwing vervaldatum		
Parameters lezen	Beschikbaarheid toevoegen aa	Aan	
	Wekelijkse rijtijd	Aan	
	Volvo/Renault Chano		
Parameters schrijven	Productcode	1381.7550333003	
	Dagelijkse rijtijd info	Un 🖉	
	Activatie modus	Met te kalibratie	
	Printen bij ultname kaart	Uit 🖉	Settingen voor Nederland.
	Positie	Aan 🗾	Dagelijkse werktijd : 720 (minuten)
	 Bewegingssensor extra serieni 	ummer	Wekelijkse Werktijd : 3600 (minuten)
	▼ Werktijdteliers		Continue Werktijd : 360(minuten)
	Dagelijkse werktijd	¥ 720	Minimale workenderbroking (20 (minuter)
	Wekelijkse werktijd	3600	Minimale werkonderbreking . 50 (minuten)
	Continue werktijd	360	
	Minimale werkonderbreking	30	
		Schrijven	

20. Controleer en wis als laatste het storingsgeheugen van de tachograaf.



Wat te doen bij mislukken update?

 Mocht het update proces mislukken kan de update procedure opnieuw gestart worden via de tablet. Let op: als er geen "Abort" weergave in het display van de tachograaf wordt weergegeven dan mag de voedingsspanning van de tachograaf niet meer losgenomen worden. In dit geval moet de update proces opnieuw gestart worden totdat de update geslaagd is.

Is de "Abort" weergave wel in beeld dan kan het updateproces in de tachograaf beëindigd worden en springt de tachograaf terug naar de laatste softwarestand.



2.